

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1305704 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	15/04/24	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	PM Orders
Category Code / Código Categoría	-. 028-Building Maintenance Equipment SD / Island OP	Status / Estado	WO Scheduled
		Supervisor	Camp Infrastructure Sup

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	LAUNDRYTMF LAUNDRY
Manufacturer / Fabricante	First Quantum Construction
Model Desc. / Desc. Modelo	Building Laundry TMF TMF Camp
P&ID	P&ID
Parent / Padre	TMF Camp
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1. 4W CMP INFRA INSPECTION

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

4W CMP INFRA INSPECTION

4W CMP INFRA INSPECTION

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	CMCR Carpenter	10.00	1.00

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
046357	Alex Alvarado			2

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	15/4/24
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	15/4/24
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	3:00

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

Se inspecciona el ore de lavanderia

WO Raised by: / Orden Creada por:	Jaime Ibarra Fonseca
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	13/04/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	Max Alvarado
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	15/4/24

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Cobre Panamá

CHECK LIST INSPECCION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Nombre Alex Alvarado Global ID 046357
 Fecha inicio 15/4/24 WO N° 1305704
 Hora de inicio 1:00 pm
 Campamento TMF
 Edificio Lavandería

SQ	Verificacion						Observaciones
1	Puertas	1	2	3	4	5	
2	Marco y puerta en general						Todo bien
3	Dispositivos antipánico (Emergencia)						1.
4	Bisagras						Petenero todo
5	Cerraduras y manijas						
6	Cierre hidraulico						todo bien
7	Puertas	6	7	8	9	10	
8	Marco y puerta en general				1	1	puerta deteriorada
9	Dispositivos antipánico (Emergencia)						
10	Bisagras						Petenero todo
11	Cerraduras y manijas						Petenero todo
12	Cierre hidraulico						
13	Ventanas	1	2	3	4	5	
14	Marco						todo bien
15	Bisagras						todo bien
	Ventana en general						todo bien
16	Cerraduras y manijas						todo bien
17	Ventanas	6	7	8	9	10	
18	Marco						
19	Bisagras						
20	Ventana en general						
21	Cerraduras y manijas						

22	Piso					
23	Filtraciones					NO Hay
24	Estado general (verificar pintura)					
25	Grietas, huecos, etc					en pared
26	Baldosas					NO Hay
27	Paredes	1	2	3	4	
28	Filtraciones					
29	Estado general					Pintura completa
30	Verificar pintura					Pintura
31	Techo					
32	Filtraciones					
33	Estado general (verificar pintura)					
34	Estado general de cielo raso					Cambio de Cielo Raso
35	Grietas y estructura					
36	Tuberías y Valvulas					
37	Tuberías de agua caliente					Todo bien
38	Tuberías de agua fría					Todo bien
39	Tuberías de desagüe pluvial					Todo bien
40	Tuberías de desagüe cloacal					Todo bien
41	Sanitarios					
42	Piso, baldosas					NO Hay
43	Paredes					
44	Techo					
45	Lavamanos					Todo bien
46	Tuberías de abasto					Todo bien
47	Tuberías de desagüe					
48	Calentadores de agua					
49	Inodoros y tanques de inodoro (accesorios)					Todo bien
50	Puertas general (bisagras, cerraduras y manijas)					
51	Ventanas general (Bisagras y manijas)					

Nombre

Alfonso

Global ID

006352

Fecha fin

15/4/24

WO N°

1305709

Hora de fin

3:00

Campamento

Tor F